



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
тел. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

29.12.2023 № 06-11-123/1432

ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов


**О запрете ввоза и обращения
опасной продукции, прекращении
действия на территории
Республики Беларусь документов
об оценке соответствия, об
изъятии (отзыве из обращения)
продукции**

В результате проверки Витебской областной инспекцией Госстандарта частного торгового унитарного предприятия «Доктор Моторс» (УНП 391368442, акт проверки от 26.12.2023 № 203ПТ23126) выявлена опасная продукция:

знак аварийной остановки модель В1 (с маркировкой: Zipower PM4053), изготовитель ООО «ЗАВОД СИМ-ПЛАСТ» (Россия, Краснодарский край, г. Армавир), импортер и поставщик ООО «Еврозапчасть» (УНП 190063577, Минская обл.).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» (пункта 70 приложения 10), Правил ООН № 27(03)/Пересмотр 2 «Единые предписания, касающиеся официального утверждения предупреждающих треугольников» (пунктов 7.1 приложения 3, пунктов 5, 9 приложения 5) по безопасности:

форме и размерам знака аварийной остановки – длина сторон знака аварийной остановки должна быть (500 ± 50) мм, фактически длина сторон – 430 мм; флюоресцирующая поверхность должна прилегать к светоотражающим элементам. Ее минимальная поверхность в рабочем состоянии должна быть 315 см^2 , фактически минимальная флюоресцирующая поверхность – 230 см^2 ;



устойчивости знака – во время испытания при проверке дорожного просвета все опоры одновременно должны находиться на основной плоскости, фактически опоры не находятся на основной плоскости;

стойкости к воздействию топлив – испытание на стойкость к воздействию топлив знак испытания не выдержал, при визуальном осмотре видны заметные внешние изменения светоотражающих элементов.

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии **EAЭС N RU Д-RU.РА01.В.59447/21** на серийный выпуск компонентов транспортных средств: знаков аварийной остановки, на соответствие требованиям ТР ТС 018/2011, зарегистрированной заявителем сроком действия с 06.08.2021 до 04.08.2025.

На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 09 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. С «08» января 2024 года прекратить ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

знаков аварийной остановки модель В1 (с маркировкой: Zipower РМ4053), изготовитель ООО «ЗАВОД СИМ-ПЛАСТ» (Россия, Краснодарский край, г. Армавир).

2. Прекратить с «08» января 2024 года действие на территории Республики Беларусь декларации о соответствии: **EAЭС N RU Д-RU.РА01.В.59447/21**.

3. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения): частному предприятию «Доктор Моторс», ООО «Еврозапчасть» – знаков аварийной остановки модель В1 (с маркировкой: Zipower РМ4053), изготовитель ООО «ЗАВОД СИМ-ПЛАСТ» (Россия, Краснодарский край, г. Армавир), а также обеспечить выполнение иных мероприятий (действий) в соответствии с Положением о порядке изъятия (отзыва) из обращения, возврата, вывоза, утилизации опасной продукции, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2021 г. № 43 (далее – Положение).

В сроки, установленные в Положении, **ИНФОРМИРОВАТЬ** частному предприятию «Доктор Моторс», ООО «Еврозапчасть» – **Витебскую областную инспекцию Госстандарта** (ул. Б. Хмельницкого, д. 20, 210015, г. Витебск; nadzor_vitebsk@gosstandart.gov.by) о результатах принятых мер.

4. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству

внутренних дел, облисполкомам принять необходимые меры по недопущению обращения данной продукции.

5. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры.

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьей 24.1, частью 1 статьи 24.7, статьей 24.8 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов



М.П.

подпись

А.А.Бурак

расшифровка

